



## NOTAT

Dato: 18.02.2019  
Arkivkode: GBR-49/129, N-531  
J.postID: 19/38231  
Arkivsaksnr: 18/9962

Til:  
Britt Wenche Groven

Vedrørende: **Uttalelse fra renovasjon - Solhaugveien 83-91 - avfallsskap**

---

Som følge av ny renovasjonordning har Solhaugveien 83-91 i dag en midlertidig løsning med beholdere foran inngangspartiene. Det har vært gjort forsøk på å etablere nedgravde beholdere.

Renovasjon har sett på saken og har følgende generelle kommentarer:

### Henteavstand

Maksimum avstand mellom beholder og stoppested for renovasjonsbilen skal være:

- 10 meter for beholdere med 2 hjul
- 5 meter for beholdere med 4 hjul

Avstanden beregnes fra veikant, eller fra forlengelsen av veikanten ved en innkjørsel eller lignende

### Oppsamlingsplassen

Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal for plassering av oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsplassen skal plasseres:

- Lett tilgjengelig for renovatør.
- Uten nivåforskjeller
- På bakkenivå på et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger.
- Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert.
- Slik at en eventuell brann ikke fører til skade på andre nærliggende bygg m.v.
- Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander (for eksempel ved tømming).

### Henteveien

Henteveien (gangvei for renovatør) skal være fri for terskler og må ikke overstige 1:8, og stoppestedet for renovasjonsbilen må være tilnærmet flatt. For 660 liters beholdere og større bør henteveien være flat eller svakt hellende mot renovasjonsbilen.

I forbindelse med snøfall eller frost skal henteveien være tilstrekkelig ryddet. Sandstrødd og uten fare for takras. Det kan i slike perioder brukes annen standplass.

Spesielt for Solhaugveien 83-91:

- Dagens løsning er å anse som midlertidig med beholdere plassert foran inngangsdører
- Det er en fordel for utførelse av renovasjon å ha færre oppsamlingspunkter
- Avfallsskap er en godt utprøvd løsning
- Fotavtrykket til avfallsskapene som er skissert i situasjonskartet er ikke tilstrekkelig store til å huse det antall beholdere som i dag er utplassert i sameiet. Dette må i såfall løses med endret tømmefrekvens og er ok for Renovasjon. Medfører økt gebyr for abonnenter.

I sum ser Renovasjon tiltaket som positivt og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges.

Med hilsen

Haakon Braathu  
overingeniør

---