



Marius Nicolai Bergsmark
Jansveien 23
1354 BÆRUMS VERK

Deres ref.:

Vår ref.:
21/17110/21/248632/JRII

Dato:
15.12.2021

Svar - Jansveien 23 - melding om skade ved måking

Takk for din henvendelse.

Etter å ha sjekket kart og gjort en enkel måling ser vi at disse steinene er plassert på offentlig regulert veigrunn, se vedlegg. Bildet et tatt i 2020 og målingene viser at den ene steinen står ca. 2 meter utenfor din eiendomsgrense.

Bærum kommune aksepterer ikke at det plasseres steiner eller annet på offentlig veigrunn. I og med steinene er plassert på offentlig veigrunn uten tillatelse vil vi ikke bistå med å rette opp disse.

Vi velger å gå ut ifra at steinene ikke er flyttet siden 2020 og imøteser gjerne tilbakemelding om vår antagelse er feil.

Bærum kommune er avhengig av å ha det avsatte veiarealet tilgjengelig, blant annet til snølagring og for å sikre snumuligheter i enden av veier. Dersom dere ikke har opplysninger om at steinene er flyttet siden bildet fra 2020, ønsker vi oss derfor en oppmåling av eiendomsgrensen og flytting av steinene etter snøen har smeltet til våren.

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på rundt dette.

Med hilsen

John Arne Riis
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Vedlegg:

Jansveien 23 - Kartutsnitt

5695780

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Eyvind Lyches vei 10

Org. nr: 974553317
Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

