

Fra: Paola Nærum <paonar@globalconnect.no>
Sendt: onsdag 2. februar 2022 07:23
Til: Bærum kommune Post
Emne: Manglende brøyting sykkelveier Fornebu - fra Norwegian bygget og frem til IT Fornebu

Viktighet: Høy

Kategorier: E

Hei,

Det er ikke brøytet mellom Norwegian bygget (Oksenøyveien), og hele veien langs Snarøyveien ut til IT Fornebu. Snøen er ligger med mer enn 3cm dybde. Det er direkte farlig å sykle gjennom alle fotsporene fra folk som går fra buss holdeplasser. Jeg måtte trille sykkel flere ganger.

Den midlertidig broen som er satt opp ifm. sproveiens arbeid med tunnelsprenging ved siden av Radisson hotellet er ikke stabilt å sykle over med piggdekk...det er knapt trygt å sykle over når den er vått på sommerdekk! Så jeg velger å ta omveien under veien ved Lilløyveien holdeplass, forbi Norwegian, forbi Fornebuporten (Aker byggene), ned og under veien igjen mot Snarøyveien 20 (Quality Hotellet og Aker), og langs sykkelveien frem til Snarøyveien 36. Fra veikrysset på Oksenøyveien har det ikke vært gjort noe. Det var mindre farlig å sykle hjemover i går ettermiddag mens det snødde!

Takket være arbeidet ifm. Fornebubanen er fremkommelighet til arbeidsplassene våres blitt kraftig redusert med store omveier for alle – vi bør, minst, kunne gå og sykle disse omveier trygt!

Vennligst ta en runde til med brøyting før folk prøver å komme seg hjem.

Mvh,

Paola Nærum

Manager Change Management

M: +47 417 54 842

GlobalConnect.no

Følg oss på LinkedIn

