

VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSPLAN FOR EKSISTERENDE BYGNINGER 2019

PR. 25.02.2019

Forvaltningsområdet	Eiendomsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn
(tom)	Diverse/Felles objekt	420006	Malingsarb. 8 skoler ifm. digit pulje 5
		430011	20 Barnehager - Lukking av EL-avvik
		420008	6 skoler - Kontroll/utbedring av jordingsanlegg
		430012	Diverse tiltak barnehager
		1000057	Reservekraftaggregater i sykehjem
Barnehager	Belset barneh. - Bakkeplassen	459	Utskifting av gulvbelegg Toaletter og stellerom
	Berger barneh. - Nedre - Hagamyra	461	Bytte belegg i toalett og stellerom
	Berger barneh. - Øvre - Bergerhagan	460	Bytte belegg toaletter og stellerom
	Dønski barneh. - Dønski	455	Utebelysning
	Eikelia barneh.	1000126	Generell oppgradering
	Grini barneh. - Fossum -	1000377	Oppføring av uthus
	Gullhaug barneh. - flerbrukshus	1000129	Utbedring av myndighetskrav
	Haslum barneh. - Nedre - Bjørnungen	458	Sikringstiltak
	Hosle barneh. - Hosle	466	Utvendig maling
	Hundsund barneh.	1000580	Oppgradering nød og ledelys
	Høvik barneh. - Høvik	1000536	Universell tilrettelegging
		1000376	Oppgradering av uteområde
	Nadderudskogen barneh. - Gjønnesskogen	452	Montering av lydabsorbenter
	Plathejordet barneh.	1000149	Oppgradering av uteområde
		433	Utskifting av gulvbelegg
	Rud barneh. - Helgerud	430008	Lillehagen bhg avd Helgerud - Brukertilpassninger
	Skogveien barneh. - Skogveien	1000131	Oppgradering av innvendig belysning
		1000601	Oppgradering ventilasjon
	Sleiverud barneh. m/grendehus	1000151	Oppgradering av uteområde
		430006	Utvendig maling og tiltak i klimaskallet
	Ståvi barneh. - Skui	430003	Utvendig maling
	Ås barneh. - Vestre Jong og ungd.lokaler	430009	Nytt gulvbelegg
	Østerås barneh.	1000292	Oppgradering av uteområde
		456	Vurdering av brannvannsdekning
	Grav barneh. - Øvrevoll - Grav og Voll	430005	Utvendig maling
	Grav barneh. - Liom	1000375	Oppgradering av uteområde
		430004	Div tiltak i klimaskallet
	Toppenhaug barnehage - Nedre	430001	Utskifting av sikringsskap
	Ståvi barneh. - Borkenhagen	430010	Utvendig maling og tiltak i klimaskallet
	Kilentunet barnehage	430007	Utvendig maling og tiltak i klimaskallet
Idrett	Emma Friskhus. Svømmehall/gymsal	1000590	Totalrehabilitering
	Helsethallen	1000589	Innvendig oppgradering
		1000588	Drenering
		453	Sanering av sopp og mugg
	Hundsund flerbrukshall	1000581	Oppgradering nød og ledelys
		445-2019	Anskaffelse nytt styringssystem Bassend drift.
	Nadderudhallen	460001	Utskifting av dører
		454	Solavskjerming
	Rykkinnhallen	1000614	Utvidet tilstandsrapport ventilasjon
Kirke og kultur	Garlaus	1000383	Utvendig HC Rampe
	Gysselstad Gård	1000573	Tilknytning til vann og avløp
	Helgerud kirke	450001	Utskifting av elektrisk anlegg
	Høvik kirke og menighetshus	2017-361	Oppgradering utomhus - LARK-tjenester
	Wøyen	1000598	Wøyen - Utskifting av tak
		2019-010042	Wøyen - Fasade rehabilitering
	Bærum kulturhus	1000409	Brannkonsept
		1000363	Utvendig oppgradering LED lys
	Bryn menighetshus	1000597	Utskifting av aggregat
	Østerås kirke	450003	Ny belysning
Næring	Fornebu gamle brannstasjon	457	Sikring av fasade
	Rådhuset	1000512	Digitalisering av Formanskapssalen
		382	Brannkonsept/brannsikkerhetstiltak
	Strand Restaurant	402	Brannkonsept/brannsikkerhetstiltak
		403	Nytt nødløslanlegg og gamle armaturer byttes til ny
	Brambanigården	414	Utvendig solavskjerming
		419	Brannsikkerhetstiltak
		1000591	Etablering nytt avfallsrom Brambani og Budstikka
	Løkketangen 3 "Skomakerstua"	411	Fjerning av septiktank/tilknytning offentlig avløp
	Skipperhuset	413	Fasade rehabilitering/utvendig overflatebehandling
		1000479	Fjerning av septiktank/tilknytning offentlig avløp
	Kadettangen 18 Lotushuset	410001	Utvendig vedlikehold
Omsorg	Bærum Helse og Friskliv	440001	ny etablering av kjøling
	Eikstunet bbs	1000311	Brannalarmanlegg
	Emma Arbeidssenter	1000405	Innvendig oppgradering
	Glitterudveien barnebolig	1000406	Ny rømningsvei
	Gullhaug bbs	1000571	Pasientvarsling
	Lønnås bbs	1000312	Brannalarmanlegg
		1000252	Innvendig oppgradering
	Mariehaven	1000496	Pasientvarsling
	Stabekk bbs	1000401	Oppgradering til LED og branntiltak
		1000402	Nytt kjøleromsystem
	Stabekk Hospice	1000403	Utbedre fall bunnledning
	Stabæktunet bbs	1000155	Innvendig oppgradering
	Østerås bbs og bms	1000313	Brannalarmanlegg
	Løkkeåsveien (Politist.)	450002	Male linoljegelver
	Nordraaks vei bbs	1000616	Pasientvarsling Nordraaksvei/Gamle Drammensvei
Skole	Anna Krefting skole	1000180	Tilbakeføring til 21 kasser
		1000420	Etablering av ny Brannvannsleding
	Bekkestua skole	1000241	Utvidelse til 10 parallell (PA Erik Paulsrud)
		1000351	Ventilasjon tilfluktsrom
	Bjørnegård skole	1000514	Tilpasning til 5 parallell og vedlikehold.
	Blommenholm skole	1000587	Utskifting vinduer
		1000579	Oppgradering av uteområde

VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSPLAN FOR EKSISTERENDE BYGNINGER 2019

PR. 25.02.2019

Forvaltningsområdet	Eiendomsnavn	Prosjektnr.	Prosjektnavn	
Skole	Bærums Verk skole	1000560	Vedlikehold og tilrettelegging av skoleanlegget	
		1000605	Bygning vedlikehold	
	Eikeli skole	1000426	Etablere sykkelparkering	
		420004	Oppgradering av innvendige overflater	
	Evje skole	1000411	Oppgradering utomhus	
	Gjettum skole	1000526	oppgradering/vedlikehold av bygning innvendig	
	Grav skole	1000425	Etablere sykkelparkering	
	Haslum skole	1000578	Etablere sykkelparkering	
		420003	Nytt personalkjøkken	
	Haug skole og ressurscenter	1000596	Nytt aggregat	
	Hauger skole	1000525	oppgradering/vedlikehold ut/innvendig	
	Hosle skole	1000433	Etablere sykkelparkering	
		1000539	Lærerarbeidsplasser og garderober	
	Hosletoppen skole	1000407	Oppgradering adgangskontroll (PA Øystein)	
		1000324	Inn. og utv. oppgr. m.m. (PA Ruben Kolstad)	
	Hundsund ungdomsskole	1000329	Utskifting av lysstyring	
		1000522	Utskifting av belysning og innvendig oppgradering	
		420005	Utskifting av nøddlys og ledelys	
	Høvik skole	440	Tilpasning funksjonhemmet elev	
	Høvik Verk skole	1000599	Oppgradering utomhus	
	Jar skole	1000187	Oppgradering utomhus	
	Løkeberg skole	1000412	Oppgradering utomhus	
		1000608	Solavskjerming	
	Mølladammen skole	1000408	Utbedring av inn klima gymsal	
		1000190	Universell utforming, innvendig vedl. og overvann	
	Ramstad skole	1000515	innvendig oppgradering - Bygg A- svømmehall/gymsa	
		420009	Utomhusprosjekt - granittrapp og asfalt ISY 420009	
	Ringstabekk skole	1000586	Etablering av fettutskiller	
		0100032-2019	Uteareal - tufteparkløsning	
	Sandviksbukta skole	010617-2019	Utvend. maling og arb. med tak	
	Skui skole	420007	Kontroll av luftkvalitet	
		1000606	Oppgradering el- anlegg/LED lys	
	Stabekk skole (nye)	1000314	Oppgradering utomhus	
		1000424	Utbedring av akustikk	
	Storøya grendesenter	1000583	Utskifting Lysstyring og armaturer - Websak 19/187	
	Tanum skole	1000607	Diverse oppgraderinger	
		1000609	Oppgradering utomhus	
	Østerås skole	1000345	Universell utforming	
		1000289	Innvendig og utvendig oppgradering	
	Tilfluktsrom	Kolsås senter (Off. tilfl.rom)	1000537	Oppgradering av belysning