

---

**Fra:** Anne Wicki Bommen <annewicki@gmail.com>  
**Sendt:** søndag 17. november 2019 16:01  
**Til:** Bærum kommune Post  
**Emne:** Prisoverslag  
ArkivReferanse:#4359a77997b7411cab7a360052558ba6201902054  
2#ACOS.WEBSAK#

**Kategorier:** .....

Vi har fått arbeidsbeskrivelse og pris fra et firma, Yar bygg.  
Dette er det han sier må gjøres:

1. Ta bort noen av hekken.
2. Grave ned bakken.
3. Ta ut tanken.
4. Grave ned bakken ved kjeller veggen.
5. Isolere 10cm helt opp til begynnelsen av bakken( pga resten av huset som ble ikke isolert helt til topp så gjøre vi samme som resten)
6. Feste isolasjonen på veggen.
7. Legge knotter plast.
8. Legge dreneringsrør.( hvis det er mulig så kobler jeg det til resten av huset eller trekker jeg det naturlig mot nabo tomta)
9. Fulle med grus bak veggen( mellom isolasjon og jorda)
10. Tilbake fylling av jord og gjøre det rett.

Prisen for disse er 105000kr inkludert alt.  
Prisen er fast hvis det er ikke fjell.

I tillegg må vi rive verandaen som er der. Mulig vi også må montere ned varmpumpen før vi kan starte. Og så må jo dette på plass igjen etterpå. Dette kommer vel også til å koste litt.

Vi har prøvd å hente inn flere tilbud, men det er ikke kommet inn noen.

Mvh Anne Wicki og Håkon Bommen