

Tilsynsrapport Vesleveien 10 B

Tidspunkt for befaring:

23.06.2020

Til stede under befaringen:

Eier Erik Oxaal, og fra Bærum kommune, Oskar Selte og John Obenge.

Observasjoner fra befaringen:

Hovedårsaken til søknaden er ufremkommelighet med graver/minigraver grunnet trang innkjørsel, beplanting på tomten og topografiske forhold.

Kommunens vurdering under befaringen er at fra eiendommens innkjørsel til stedet tanken ligger vil være utfordrende for en garver/minigraver å nå frem. Det er imidlertid adkomstmulighet for grave maskin å nå tanken via naboens hage med små tilpasninger på nabo eiendoms tre gjerdet.

Kommunen se ingen konstruksjonsmessige forhold som er ellers til hinder for å fjerne tanken.

Rapport utarbeidet av:

John Obenge